



RZECZOZNAWSTWO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH RUCHU DROGOWEGO MASZYN I URZĄDZEŃ

Certyfikowany Rzeczoznawca Piotr Olszewski
Członek: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Motoryzacyjnych
Ruchu Drogowego Maszyn i Urządzeń AUTOCONSULTING



Rzeczoznawstwo z zakresu techniki motoryzacyjnej, wyceny wartości pojazdów,
kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych oraz wyceny wartości maszyn, urządzeń i pozostałych środków technicznych.

Ruchu drogowego i rekonstrukcji zdarzeń drogowych.

Rzeczoznawca z listy Biegłych Sądowych Sądu Okręgowego w Olsztynie

Rzeczoznawca z listy Biegłych Skarbowych Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Rzeczoznawca z listy do spraw jakości produktów lub usług Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej

ASSIST CAR GROUP SP Z O.O. 07-410 Ostrołęka, ul. Srebrna 19 tel: 500-200-696 e-mail: biuro@assistcar.pl

Opinia numer: GE/16/05/2024

z dnia: 2024/05/13

Rzeczoznawca : Piotr Olszewski

Zlecniodawca: Starostwo Powiatowe w Pułtusk

Adres: Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pułtusk

Zlec. pismo, znak: Umowa Nr 82/2024

z dnia: 2024/04/15

Zadanie: Określenie wartości pojazdu w stanie uszkodzonym

PODSTAWA OPINII

- Opinia dokonana w oparciu o instrukcję nr 1/2016 SRTSiRD
- Opinia uwzględnia: przebieg wg wskazań drogomierza, wyposażenie standardowe i dodatkowe, stan podzespołów i elementów, stan ogólny pojazdu.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] V-2024

Marka: OPEL

Rok produkcji: 1993

Model: Vectra A 1.6i Kat.

Wersja: GL

Nr rejestracyjny: NSZ14WP

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: W0L000087P5263086

Nr INFO-EKSPERT	028-00817
Data pierwszej rejestracji	1993/06/30, (w Polsce: 2004/10/29)
Wskazanie drogomierza	211467 km
Okres eksploatacji pojazdu (93/06/30-24/05/13)	370 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	BORDO 2-warstwowy z efektem metalicznym
Dop. masa całkowita	1550 kg
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy
Oznaczenie silnika	C16NZ
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1598 ccm / 55kW (75KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 8
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, w stanie jak przed szkodą, określona na dzień wykonania opinii wynosi:


1800 PLN w tym VAT (23,0%) 336,59 PLN

Wartość brutto pojazdu w stanie uszkodzonym określona na dzień wykonania opinii wynosi:

450 PLN w tym VAT (23,0%) 84,15 PLN

ZAŁĄCZNIKI

- Wycena wartości - druk podstawowy
- Dokumentacja fotograficzna
- Opis powłoki lakierowej
- Wycena wartości - arkusz kontrolny
- Arkusz wyliczenia wartości pojazdu uszkodzonego



Rzeczoznawca : Piotr Olszewski
Zleceniodawca: Starostwo Powiatowe w Pułtusk
Adres: Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pułtusk
Zlec. pismo, znak: Umowa Nr 82/2024
Zadanie: Określenie wartości pojazdu w stanie uszkodzonym

z dnia: 2024/04/15

PODSTAWA OPINII

- 1. Opinia dokonana w oparciu o instrukcję nr 1/2016 SRTSiRD
- 2. Opinia uwzględnia: przebieg wg wskazań drogomierza, wyposażenie standardowe i dodatkowe, stan podzespołów i elementów, stan ogólny pojazdu.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] V-2024

Marka: OPEL Rok produkcji: 1993
Model: Vectra A 1.6i Kat.
Wersja: GL Nr rejestracyjny: NSZ14WP
Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy VIN: W0L000087P5263086

Nr INFO-EKSPERT 028-00817
Data pierwszej rejestracji 1993/06/30, (w Polsce: 2004/10/29)
Wskazanie drogomierza 211467 km
Okres eksploatacji pojazdu (93/06/30-24/05/13) 370 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru) BORDO 2-warstwowy z efektem metalicznym
Dop. masa całkow. 1550 kg
Rodzaj nadwozia sedan 4 drzwiowy
Oznaczenie silnika C16NZ
Jednostka napędowa z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika 1598 ccm / 55kW (75KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów 4 / rzędowy / 8
Rodzaj skrzyni biegów manualna
Rodzaj napędu przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (1992.06-1993.12)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	3	Wspomaganie układu kierowniczego
2	Siedzenia tylne dzielone	4	Zaglówki foteli przednich
L.p.	Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego		
1	Lusterka zewnętrzne regulowane z wnętrza pojazdu		
	Lusterko zewnętrzne lewe regulowane z wnętrza pojazdu		
	Lusterko zewnętrzne prawe z regulacją z wnętrza pojazdu		

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (372 mies.) * 3 200 PLN
KOREKTY RÓŻNE - 1 408 PLN

W tym:	[%]	Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-5,0	- 160
Stan utrzymania i dbałość o pojazd mogą mieć wpływ na wartość rynkową pojazdu w przypadku, gdy stan wycenianego pojazdu istotnie odbiega od dobrego, odpowiedniego dla danego okresu eksploatacji i przebiegu. Stwierdzony ponadprzeciętnie dobry stan świadczący o wyjątkowej dbałości o pojazd może stanowić podstawę korekty dodatniej wartości, stan gorszy od typowego dobrego - podstawę do korekty ujemnej.		
Korekta ze względu na serwisowanie pojazdu	-5,0	- 160

Zdecydowanie chętniej kupowane są pojazdy o udokumentowanym stanie technicznym, potwierdzonym książką serwisową przeglądów technicznych i napraw. W praktyce użytkowania samochodów w Polsce wykonywanie przeglądów okresowych w sieci serwisowej producenta jest stosowane w początkowym okresie, zwykle nie przekraczającym 5 lat. Brak dokumentacji serwisowej szczególnie w pierwszych latach użytkowania pojazdu może być powodem stosowania korekty ujemnej a regularne wykonywanie przeglądów starszych pojazdów udokumentowane w książce serwisowej lub rachunkami i potwierdzone dobrym stanem technicznym pojazdu korekty dodatniej.

Indywidualny zakup za granicą (z UE)	-4,0	- 128
Fakt indywidualnego sprowadzenia do Polski pojazdu może wiązać się z utrudnieniami i dotyczącym i możliwości zweryfikowania jego historii i charakteru wcześniejszej eksploatacji, w tym ewentualnych napraw kolizyjnych, stanu serwisowania, przebiegu, a także w niektórych przypadkach można liczyć się z obniżoną wiarygodnością dokumentów, jak również z ryzykiem nielegalnego pochodzenia. Czynniki te sprawiają, że wartość rynkowa pojazdu sprowadzonego indywidualnie może być niższa od wartości takiego samego pojazdu zakupionego po raz pierwszy w Polsce i tu eksploatowanego. Wysokość korekty może wynosić do -4% i maleje wraz z upływem czasu od pierwszej rejestracji pojazdu w Polsce.		
Brak dokumentów pojazdu	-5,0	- 160
Brak dopuszczenia do ruchu	-5,0	- 160
Korekta z tytułu sprzedaży wymuszonej	-20,0	- 640

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, w stanie jak przed szkodą, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

1800 PLN

(słownie: jeden tysiąc osiemset złotych)

w tym VAT (23,0%) 336,59 PLN

Wartość brutto pojazdu w stanie uszkodzonym określona na dzień wykonania opinii wynosi:

450 PLN

(słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych)

w tym VAT (23,0%) 84,15 PLN

Wartości określono na podstawie:


- notowań wartości rynkowych ustalonych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu,
- analizy zbywalności pojazdu uszkodzonego.

Wycenę sporządził:

Rzecznik Piotr Olszewski.

pieczęć

Dnia 2024/05/13r.



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: GE/16/05/2024

z dnia: 2024/05/13

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] V-2024

Marka: OPEL


Rok produkcji: 1993



Model: Vectra A 1.6i Kat.



Wersja: GL





Nr rejestracyjny: NSZ14WP

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy











ARKUSZ BADANIA POWŁOKI LAKIEROWEJ

do opinii nr: GE/16/05/2024

z dnia: 2024/05/13

Rzecznawca : Piotr Olszewski

Zleceniodawca: Starostwo Powiatowe w Pułtusk

Adres: Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pułtusk

Zlec. pismo, znak: Umowa Nr 82/2024

z dnia: 2024/04/15

Zadanie: Określenie wartości pojazdu w stanie uszkodzonym

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] V-2024

Marka: OPEL

Rok produkcji: 1993


Model: Vectra A 1.6i Kat.

Wersja: GL

Nr rejestracyjny: NSZ14WP

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ



ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU

do opinii nr: GE/16/05/2024

z dnia: 2024/05/13

Rzeczoznawca : Piotr Olszewski
Zleceniodawca: Starostwo Powiatowe w Pułtusk
Adres: Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pułtusk
Zlec. pismo, znak: Umowa Nr 82/2024
Zadanie: Określenie wartości pojazdu w stanie uszkodzonym

z dnia: 2024/04/15

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] V-2024

Marka: OPEL
Model: Vectra A 1.6i Kat.
Wersja: GL
Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy
Rok produkcji: 1993
Nr rejestracyjny: NSZ14WP
Nr IE: 028-00817

USTALENIE WARTOŚCI POJAZDU

KATALOG WARTOŚCI BAZOWYCH (BRUTTO):

rok	mies.	wart. z katal. [PLN]	wart. zadana [PLN]
1994	05		3520
1993	05		3200
1992	05		2980
WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (372 mies.) *			3 200 PLN

Normatywny okres eksploatacji 372 mies.
DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI (rok/mies/dn) 1993/06/30
Rzeczywisty okres eksploatacji 370 mies.

LISTA WYPOSAŻENIA:

Lista wyposażenia na podstawie informacji z bazy danych na okres: 1992.06-1993.12

Przebieg rzeczywisty odczytany 211 467 km

ZASTOSOWANE KOREKTY RÓŻNE:

Opis korekty	[%]	Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-5,0	- 160
Korekta ze względu na serwisowanie pojazdu	-5,0	- 160
Indywidualny zakup za granicą (z UE)	-4,0	- 128
Brak dokumentów pojazdu	-5,0	- 160
Brak dopuszczenia do ruchu	-5,0	- 160
Korekta z tytułu sprzedaży wymuszonej	-20,0	- 640
KOREKTY RÓŻNE	- 1 408 PLN	po korekcie: 1 792 PLN

UWAGI

Klauzule ograniczające:

- Niniejsza opinia służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.
- Wycenę sporządzono w oparciu o badanie organoleptyczne wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia. Nie prowadzono badań diagnostycznych i weryfikacji warsztatowej.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi prowadzono badania i ewentualne wynikające z tego skutki podczas dalszego użytkowania przedmiotu wyceny.
- Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady wyceny, powstałe z przyjęcia za podstawę wyceny informacji o stanie przedmiotu wyceny, jeśli brak było podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie tego stanu przez wykonawcę było niemożliwe lub bardzo utrudnione.
- Powyższa wycena nie jest ekspertyzą techniczną przedmiotu wyceny, ocena stanu ma jedynie charakter

ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM

do opinii nr: GE/16/05/2024

z dnia: 2024/05/13

Rzeczoznawca : Piotr Olszewski
Zlecniodawca: Starostwo Powiatowe w Pułtusk
Adres: Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pułusk
Zlec. pismo, znak: Umowa Nr 82/2024
Zadanie: Określenie wartości pojazdu w stanie uszkodzonym

z dnia: 2024/04/15

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] V-2024

Marka: OPEL Rok produkcji: 1993
Model: Vectra A 1.6i Kat.
Wersja: GL Nr rejestracyjny: NSZ14WP
Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy Nr IE: 028-00817

Wartość pojazdu nieuszkodzonego (założony wiek pojazdu jak w dniu wyceny - 370 mies.) 1 800 PLN
Współczynnik amortyzacji pojazdu 0,17

CZĘŚCI DO NAPRAWY

L.p.	Nazwa elementu	Lewy/Prawy
1 Nadwozie lakierowane		
1	Pokrywa tylna	
2	Dach kpl.	
3 Silnik z osprzętem		
3	Blok silnika z tłokami, wałem korbowym i kołem zamachowym	
4	Głowica silnika kpl.	
5	Układ wtrysku paliwa	
4 Układ napędowy		
6	Półoś z przegubami przednia	LiP
5 Zawieszenie przednie z układem kierowniczym		
7	Zwrotnica	LiP
8	Przekładnia kierownicza	

CZĘŚCI DO WYMIANY

L.p.	Nazwa elementu	Lewy/Prawy
1 Nadwozie lakierowane		
1	Pokrywa przednia	
2	Blotnik przedni	LiP
3	Drzwi boczne przednie	LiP
4	Drzwi boczne tylne	LiP
5	Blotnik tylny	LiP
2 Wyposażenie nadwozia		
6	Zderzak przedni kpl.	
7	Reflektor kpl.	LiP
8	Lampa kierunkowskazu przedniego	LiP
9	Krata wlotu powietrza kpl.	
10	Zderzak tylny kpl.	
11	Lampa zespolona tylna kpl.	LiP
12	Lusterko boczne zewnętrzne	LiP
13	Fotel przedni kpl.	LiP
14	Fotele (kanapa) tylne kpl.	
15	Wykładzina dachu (podsufitka)	
16	Wykładziny wewnętrzne ścian	
17	Wykładziny podłogi	
18	Zespół wycieraczek szyby przedniej	
19	Układ spryskiwacza szyby (zbiornik z pompką i przewodami)	
3 Silnik z osprzętem		
20	Napęd rozrządu z obudową	
21	Rozdzielacz zapłonu z przewodami wysokiego napięcia	

- 22 Moduł sterujący pracą silnika
- 23 Wentylator chłodnicy kpl.
- 24 Alternator
- 25 Rozrusznik

5 Zawieszenie przednie z układem kierowniczym

- 26 Amortyzator LiP
- 27 Wahacze i drążki reakcyjne zawieszenia LiP
- 28 Piasta koła z łożyskami LiP
- 29 Układ drążków kierowniczych
- 30 Pompa wspomagania ze zbiornikiem / silnik wspomagania
- 31 Tarcza hamulcowa (bęben hamulcowy) LiP
- 32 Zacisk hamulca (rozpieracz) z osłoną i elementami ciernymi (LiP

6 Zawieszenie tylne

- 33 Amortyzator LiP
- 34 Zespół wahaczy i drążków zawieszenia LiP
- 35 Tarcza hamulcowa / bęben LiP
- 36 Zacisk hamulca (rozpieracz) z osłoną i elementami ciernymi (LiP

7 Reszta

- 37 Tłumik środkowy
- 38 Tłumik tylny
- 39 Tarcza koła przedniego stalowa P
- 40 Opona koła przedniego LiP
- 41 Akumulator
- 42 Tarcza koła tylnego stalowa P
- 43 Opona koła tylnego LiP

WYCENA ZESPOŁÓW POJAZDU

L.p.	Nazwa zespołu	Udział [%]	Zniszczenie [%]	Wart. poz. zesp. [PLN]
1	Nadwozie lakierowane	23	37	261
2	Wyposażenie nadwozia	35	38	391
3	Silnik z osprzętem	15	65	94
4	Układ napędowy	9	10	146
5	Zawieszenie przednie z układem kierowniczym	8	66	49
6	Zawieszenie tylne	5	44	50
7	Reszta	5	44	50
Bazowa wartość głównych zespołów pojazdu				1 041 PLN

WYLICZENIE WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM**Metoda stopnia uszkodzenia**

Wartość pojazdu nieuszkodzonego przy założonym wieku	1 800 PLN
Stopień uszkodzenia	0,4217 1 041 PLN
Współczynnik stopnia uszkodzenia	0,37 385 PLN
Współczynnik uszkodzeń ukrytych	0,89 342 PLN
Współczynnik zbywalności pojazdu uszkodzonego	0,19 65 PLN

Metoda odzysku części

Szacunkowa wartość złomu	450 PLN
--------------------------------	----------------

PODSUMOWANIE

Wartość pojazdu uszkodzonego określona: Metodą odzysku części.	450 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU	1 800 PLN

Zaokrąglona wartość pojazdu uszkodzonego	450 PLN
Różnica wartości pojazdu przed i po szkodzie	1 350 PLN
Współczynnik kosztu naprawy wzg. wartości rynkowej	37,48

Wycenę sporządził:

Rzecznik Piotr Olszewski.

pieczęć

Dnia 2024/05/13r.

